

Takım Güncellemesi 07

GENEL

Kit of Parts

AndyMark, tahrik tabanı kitlerinde gönderilen "Toughbox S Serisi ½ inç Altıgen Çıkış Millerinde (Hex Output Shafts) " (am-4722) bir kusur tespit etmiştir. Ek bilgi için buraya bakınız. Tahrik tabanı kiti alan her takımın 1 ve 2 numaralı lider mentorları da bu konuyla ilgili bir e-posta alacaktır.

OYUN KILAVUZU

Bölüm 9.7 Kontrol, Kumanda ve Sinyal Sistemi

R710 *Kontrol sistemi cihazlarında yalnızca belirtilen değişikliklere izin verilir. Sürücü İstasyonu Yazılımı, roboRIO, PDP/PDH, PCM(ler)/PH(ler), VRM(ler)/RPM(ler), RSL, 120A kesici, motor kontrol cihazları, R713-C uyarınca aktüatörleri kontrol etmek için kullanılan MXP cihazları, röle modülleri (R503-B uyarınca), kablosuz köprü, PDH/PDP kesicileri ve sigortaları ve aküler hiçbir şekilde kurcalanmamalı, değiştirilmemeli veya ayarlanmamalıdır (kurcalama delme, kesme, işleme, yeniden kablolama, sökme, boyama, vb.), aşağıdaki istisnalar dışında:

...

R. PDH/PDP kesiciler ve sigortalar üzerindeki açıkta kalan iletkenlere yalıtım malzemesi eklemek.